

UC100

USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz

Plugin verzió: V2.010




UC100 rendeltetése:


A Mach3-as program a CNC gépeket a printer porton keresztül képes vezérelni. A printer porton történő pontos időzített jelek előállítása az operációs rendszer részéről igen nagy feladat, és vannak korlátai is (nem ajánlott futtatni más programot a Mach3-on kívül, mert azok befolyásolhatják a kiküldött jelek "simaságát"). Itt merül fel a kérdés: hogyan lehetne ezt kikerülni, ill. kiváltani? Annak fényében, hogy a technika fejlődésével a számítógépekről különösen a laptopokról eltűnik a printer csatlakozó. Többféle, kereskedelemben is kapható megoldás született már a printer csatlakozó kiváltására. A megoldások általában viszonylag költségesek és bonyolult a bekötésük. Az UC100-as ezt a problémát hidalja át. Csak csatlakoztatni kell a számítógép USB portjába és a CNC motormeghajtó áramkörére szabványos printer csatlakozón keresztül. A Mach3 az UC100-as kimeneteit (12db) és bemeneteit (5db) ugyan úgy kezeli, mintha printer portot használnánk. A kimenő jeleket nagy pontossággal hardveresen állítja elő, és valamivel több, mint 1sec. Memóriával pufferozza. A vezérlőimpulzusok hardveres előállítása az operációs rendszer válláról sok feladatot levesz, így alkalmazhat kisebb processzorteljesítményű számítógépet is.

Windows driver installálása Windows 7 rendszerre:


Töltse le a www.polgardidesign.hu oldalról az UC100 windows drivert és a legfrissebb UC100 plugint. Csatlakoztassa az UC100-at az USB kábel segítségével a számítógéphez. Miután megjelent a következő felirat:




Nyissa meg az eszközközpontot és keresse meg a következő bejegyzést:




Duplán az "UC100 CNC motion controller"-re kattintva a következő ablak jelenik meg:




Majd válassza ki az illesztőprogram fület, és kattintson a frissítés nyomógombra.







Az Illesztőprogram frissítés ablakon válassza az "Illesztőprogramok keresése a számítógépen".



Adja meg az "UC100 driver 2.08.14" elérési útvonalát.



A Windows rendszerbiztonság ablakon válassza a “Telepítem az illesztőprogramot”.




Ha a Windows driver telepítése befejeződött, akkor duplán kattintva az: “UC100 V2_010.m3p”-ra, telepítődik a MACH3 plugin. Ezután már használatra kész a vezérlő.


!FONTOS, miután telepítette a plugint, ellenőrizze, hogy a Mach3\PlugIns könyvtárban csak egy UC100-as plugin dll legyen. A régebbi verziójú plugint el kell távolítani!

Windows driver installálása Windows XP rendszerre:


Töltse le a www.polgardidesign.hu oldalról az UC100 windows drivert és a legfrissebb UC100 plugint. Csatlakoztassa az UC100-at az USB kábel segítségével a számítógéphez. Miután megjelent a következő felirat:




Válassza a “Telepítsen listából vagy adott helyről” lehetőséget, majd a Tovább gombra kattintson.



Válassza a “Ne legyen keresés. Magam választom ki...” Lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.



Kattintson a Saját lemez gombra, majd adja meg az "UC100 driver 2.08.14" elérési útvonalát.




Ha a Windows driver telepítése befejeződött, akkor duplán kattintva az: "UC100 V2_010.m3p"-ra, telepítődik a MACH3 plugin. Ezután már használatra kész a vezérlő.

!FONTOS, miután telepítette a plugint, ellenőrizze, hogy a Mach3\PlugIns könyvtárban csak egy UC100-as plugin dll legyen. A régebbi verziójú plugint el kell távolítani!

UC100 használata:

Indítsa el a Mach3 programot. A program indulásakor a következő ablak jelenik meg:



Itt válassza ki az “UC100-CNC-motion-controller-V2.010”-t. Ha a “Dont ask me this again” kipipálja, akkor többször nem jelenik meg az ablak. (Ha az ablak nem jelenik meg, viszont vissza szeretné állítani printer portra, akkor a Function **Cfg's->Reset device sel...** menüpontban megetheti) A plugin, betöltődésekor a hardverben lévő programverziót és annak működőképességét automatikusan leellenőrzi, és ha szükséges a firmware frissítést felkínálja. Az újabb verziójú pluginnek automatikusan lecserélik a régebbi firmwaret az UC100-ban. Ezzel garantált, hogy a plugin és a hardver mindig együtt tudjon működni, és így kiküszöbölhető az eltérő szoftververziókból adódó problémák.

Fontos megjegyezni, hogy újabb pluginverzió installálásakor a Mach3\Plugins\ könyvtárban csak egy UC100-as dll lehet. Installálás után érdemes ellenőrizni,

- különben hibás működést eredményezhet.


Az UC100 beállítása:

Az egyes kimeneteket a **Config->Ports and Pins** menüpont alatt állíthatók be (**a port számát: 1-re kell állítani**). A kimenetek és bemenetek állapota és az UC100 státusza vizuálisan a **PlugIn Control->UC100 In/Out monitor** menüpontban tekinthető meg.

Az UC100-nál lehetőség van a maximális motorléptető (Step) frekvencia beállítására. Ennek akkor van jelentősége, ha olyan motormeghajtó áramköröket használ, amelyeknek motorléptető (Step) bemenetei csak kisebb frekvencia fogadására képesek. A maximális motorléptető frekvencia 3 fokozatban állítható: 100kHz, 50kHz, 25kHz.

Fontos, ha átállítja a maximális motorléptető frekvenciát, akkor mindig újra kell indítani a Mach3 programot. A motorok paramétereit a Config->Motor tunig menüpontban újra be kell beállítani, majd a SAVE AXIS SETTING-el elmenteni!

Ha a főorsó fordulatszám mérésére optoérzékelőt használ, akkor a tárcsán található rések számát megadhatja az Index Prescaler ablakban. A megadott értékkel a kiírt fordulatszámot leosztja, így lehetséges sokréses optotárcsa alkalmazása. (A Mach3 LPT portos üzemmódban csak 1 optoréses tárcsát támogat.)



A kimenetek magas állapotát ■ jelzi, a bemeneteken pedig ■ .
Az alacsony állapotot jelzi a ki/bemeneteken egyaránt.



Az UC100-on az USB csatlakozó mellett két led található, ami a működéséről ad információt.

A Zöld színű Power led jelzései:

-Folyamatosan világít, akkor minden rendben, készülék üzemkész.

-Gyorsan villogás (kb. 5Hz) firmware hibát jelez


-Lassú villogás (kb. 1Hz) a firmware kicserélését jelzi. Ilyenkor várja meg amíg a művelet befejezi a készülék (kb. 15sec).

A kék Link led jelzése:

-Ha világít, akkor adatokat fogad a számítógéptől. Mach3 program futása közben a Link led folyamatosan világít, illetve lassúbb számítógépeknél villog.

Hibajelzések:

Ha a Mach3 indításakor a következő üzenetet kapja:



akkor a számítógépre nincs feltelepítve a NET keretrendszer. A plugin működéséhez fontos a NET 3.5 keretrendszer telepítése. A következő helyről letölthető az offlineban is installálható telepítő fájl:

<http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe>



A fenti üzenetnél a plugin elindulásakor nem találja az UC100-at. Ellenőrizze az USB csatlakozást, és indítsa újra a Mach3-at. Ha a hiba továbbra sem szűnik meg, akkor ellenőrizze az UC100 windows dráiverét, ha szükséges installálja újra.




A következő üzenet akkor jelenik meg, ha a Mach3 elveszti a kapcsolatot az UC100-al (USB kábel kihúzódik). Ellenőrizze az USB csatlakozást, majd indítsa újra a Mach3-at.



Ha váratlanul E-stop állapotba kerül a Mach3, és a Status sorba a következőt írja ki: **UC100 Sync Error!** Akkor a számítógép túl lassan küldi az adatokat az UC100-nak, és elveszti a szinkront. Ennek jól látható jele, ha a Link (kék) LED nem folyamatosan világít, hanem nagyobb kihagyásokkal (több mint 1s) villog. Általában lassúbb számítási teljesítménnyel rendelkező számítógépeknél szokott előfordulni, vagy ha a Mach3-on kívül, más sok erőforrást igénylő programot is futtat.

Csatlakozó láb kiosztása (DB25):

1	Out
2	Out
3	Out
4	Out
5	Out
6	Out
7	Out
8	Out
9	Out
10	Inp
11	Inp
12	Inp
13	Inp
14	Out
15	Inp
16	Out
17	Out
18-25	Gnd



Biztonsági előírások:

Fontos a kimenetek galvanikus kapcsolatban vannak a számítógéppel, ezért használjon mindig leválasztókártyát (breakout board). Az UC100-at csak azon szakemberek használhatják, akik tisztában vannak a biztonságtechnikai szabályokkal, és azokat be is tartják. Fontos megfelelő védelmi rendszerek kiépítése a megmunkáló gépen. Pl.: Charge pump, vészstop stb.

Az UC100-at mindig tartsa hűtőfolyadéktól és fémforgácsoktól védett tiszta, száraz helyen. Elektromosan zajos környezetben érdemes a motor meghajtókkal együtt a vezérlőt árnyékolt fémdobozban elhelyezni.

Paraméterek és tulajdonságok:

V2.010 plugin verzió:

Automatikus firmware ellenőrzés és frissítés.

Vezérelt tengelyek száma: 6db (X,Y,Z,A,B,C)

Állítható max. kimenő Step jelek tengelyenként: 100kHz, 5us imp., 50kHz 10us imp., 25kHz 20us impulzusidő.

Kimenetek: 12db 5V-os digitális kimenet, TTL kapuval bufferelt, kimenetenként max. 20mA-el terhelhető.

Bemenetek: 5db 5V-os Schmitt trigeres bemenet RC szűréssel, és 4,7kR-os felhúzó ellenállással.

1sec-os mozgásbuffer.

LPT porttal kompatibilis csatlakozó lábkiosztás.

Támogatott Mach3-as funkciók:

- JOG
- Referencia bemenetek
- E-stop bemenet
- Softlimit
- Limit bemenetek
- Limit override
- Index bemenet állítható előosztóval (főorsó fordulátát méri)
- Spindle PWM állítható frekvenciával
- Spindle Step/Dir kimenet
- Charge pump (kapcsolható, hogy E-stop alatt is aktív legyen)
- Charge pump állítható kimenő frekvenciája (12,5kHz vagy lézer üzemmódban 5kHz)
- Current Hi/Lo
- Általános ki és bemenetek kezelése
- Offline
- MPG1 és MPG2 kezelése
- Slave axis kezelése
- Backlash kezelése
- Probe bemenet (digitalizálás)
- THC vezérlése

